体育館床のメンテナンス

ご存知でしたか？

体育館床は2017年に文部科学省の通知によりワックス掛け、水拭きが禁止になりました。理由は水により床板を劣化させてしまい利用者のケガや事故が増えたからです。

今、体育館に求められるメンテナンスとは？？

床板が劣化してしまう主な原因は水です。
ワックスにもたくさんの水が含まれています。
よって水を使用しないメンテナンスが必要条件になります。

体育館床面の水拭きは板のささくれの原因になり、ワックスがけは本来の性能を損ねます。安易なワックスがけによって補修費用が大幅に増えてしまう可能性も。スベランなら不要な水を含まず、乾燥が早いので、すぐに体育館を使用できます。

体育館床面のメンテナンス方法

1. 対象床面の土砂などを除塵モップなどで除塵清掃を行います。
2. キャニヨンスプレー容器に移し替えたスベラン原液を、適量モップに噴霧します。
3. 対象床面をスベランを噴霧したモップで拭きます。
4. 対象床面を拭き終わり乾燥したら、滑り止め効果が効いているか確認して作業完了です。

point

日常清掃として正しいモッピングを体育館使用前･使用後に行い、出入口に大型の足拭きマットの設置をするなどして対象床面に土砂などを持ち込まない。

point

目安は30～40mの長さを塗布する毎にモップが少し湿る程度噴霧（約5～6回）してください。モップにスベラン原液をつけすぎないでください。（つけすぎると滑り止め効果が効きすぎる原因になります）

point

乾拭き清掃と同じ要領でモップ拭きします。※絶対に床面に直接噴霧しないでください。（直接つけますと滑り止め効果が効きすぎる原因になります）



point

効果が少ない場合、再度塗布してください。また床面が濡れた状態はつけすぎていますので、必ず乾拭きして拭き取ってください。

日常清掃は体育館を使用する直前にするのが効果的です！

体育館の使用中に舞っているホコリなどは閉館後、一晩かけて床面に降り積もります。スベランで体育館使用前にモップ拭きすると滑り止め、ホコリ止め、クリーニング交換を発揮！さらに塗布後すぐに使えるのでストレスなく安全で快適な維持管理が可能です。

動画でご確認いただけます。

標準使用量：約2000㎡/ℓ
少量で最大の効果を発揮します。

14ℓ

4ℓ

※500mℓ用 中身は入っていません。

スプレー容器

体育館用 フロアーコンディショナー スベラン

品番	容量・入数	税込販売価格
5710012	4ℓ×4入	￥22,440
5710011	14ℓ×1入	￥17,050
5710013	500mℓ用スプレー容器×1入	￥790

●成分：アモルファスシリカ、ポリオキシアルキレン、香料、水
●標準使用量：約 2000 ㎡ / ℓ ●現役使用●用途：表面加工済みフローリングの滑り止めおよびホコリ止め●環境ホルモン対応●シックスクール配慮

KYOEI
共栄金物株式会社

広島本社 〒733-0011 広島市西区横川町 1 丁目 5-21
TEL：082-232-3128　FAX：082-295-2691

三原よこやま営業所 〒723-0062 三原市本町 1 丁目 5-40
TEL：0848-62-6278　FAX：0848-62-6279